

## LUXMETRE

Réf. 317 001



### 1. Présentation :

Le luxmètre LS-01 sont Compact et léger. Son écran LCD consomme peu d'énergie. La séparation du capteur de lumière permet de prendre les mesures dans des conditions optimales.

Il offre des mesures de haute précision et une lecture précise et claire sur une large gamme. Avec indicateur de batterie faible.

### 2. Caractéristiques techniques :

Ecran : 13mm 0.5''

Gamme : 3 calibres. 0-50000 lux.

Précision : 5%+2d

Ajustement à 0 : Interne

Temps d'échantillonnage : 0.4 s

Température 0 à 50°C

Humidité : inférieure à 80% HR

Alimentation : 4 piles 1.5V

Dimension : 105x70x20mm

### 3. Utilisation :

Mettre le bouton power en position I.

Sélectionner le calibre.

Diriger la sonde sur la source à étudier et lire la valeur affichée sur l'appareil.

4. Nous contacter :

Ce matériel est garanti 2 ans. Pour toutes questions, veuillez contacter :

**sav@sciencethic.com**

**[www.sciencethic.com](http://www.sciencethic.com)**